Spekanie :)

Spájanie práškových kovov do žiaduceho tvaru lisovaním pri teplote o niečo nižšej ako je bod tavenia; spekaním nadobúdajú látky nové výhodné vlastnosti.

Napríklad: spekaný karbid z volfrámu, titánu a kobaltu je veľmi tvrdý a odolný voči vysokým teplotám, takže je vhodný na obrábacie nástroje.

Copyright © 2013 - 2024 Encyklopédia poznania