Pásová výroba :)

Spôsob výroby, pri ktorom sa vyrábaný predmet plynule posúva, pričom robotníci na výrobku postupne uskutočňujú jednotlivé operácie, až z pása vyjde hotový produkt, napríklad automobil.

Ako prvý ju zaviedol vo svojej továrni na automobily začiatkom 20. storočia americký vynálezca a podnikateľ Henry Ford (1863-1947).

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania