Lejárska pec (kuplovňa) :)

Pec na tavenie kovov v lejárni.

Lejárska pec zvaná **kuplovňa** má tvar šachty s kruhovitým prierezom, v ktorej sú dúchacie rúrky. Roztavený kov vyteká po odpichu nistejou. Do téglovej lejárskej pece sa kov na tavenie vkladá v tégloch. Odliatok sa robí tak, že kov sa vyleje do formy zo žiaruvzdorného materiálu, v ktorej je dutina v tvare budúceho odliatku. Na premiestňovanie roztaveného kovu sa používa lejárska panva.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania