Analógový tlakový snímač :)



Značka

Snímač citlivý na tlak. Obsahuje piezorezistívnu meraciu bunku.

Rastúci tlak má za následok rastúce elektrické napätie na výstupe. Výstupný signál snímača je analógový.



Zloženie analógového tlakového snímača
1 – difundované odpory
2 – kontakty
3 – membrána

Prierez



Charakteristika

Fotografia

[Zloženie analógového tlakového snímača]

Copyright © 2013 - 2024 Encyklopédia poznania