

Piezoelektrický senzor :)

Základom činnosti snímača je piezoelektrický jav, pri ktorom následkom deformácie dielektrického kryštálu napríklad tlakom, vznikajú na niektorých jeho plochách elektrické náboje.



Princíp práce



Rôzne tvary piezoelektrických snímačov

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania