Fyzikálne veličiny, meranie :)

Fyzikálne pojmy, ktoré vyjadrujú merateľné vlastnosti.

Merať veličinu, resp. určiť jej veľkosť (hodnotu), znamená porovnať ju s vhodne zvolenou jednotkovou hodnotou alebo jednotkou fyzikálnej veličiny.

Napríklad pre veličinu elektrický prúd je zvolenou jednotkou jeden ampér. Veľkosť, hodnotu fyzikálnej veličiny nevyjadrujeme len číselnou hodnotou, ale musíme určiť aj jej príslušnú jednotku. Na označenie fyzikálnych veličín a ich jednotiek používame značky. V prípade jednotky ampér používame značku A.



Elektrické meranie; Fyzikálna veličina, jej merateľnosť, meranie, označenie hodnoty; Základné elektrické veličiny a jednotky; Fyzikálne pojmy

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania