Delenie snímačov podľa „Wasermanna“, snímače polôh :)

Delenie snímačov podľa „Wasermanna“:
• snímače polôh,
• snímače mechanických veličín, napríklad tlaku, sily...
• snímače tepelných veličín,
• snímače dráh a uhlov,
• snímače prietoku,
• snímače hladiny,
• snímače optickej informácie,
• identifikačné systémy.

Medzi **snímače polôh** patria:

- koncový spínač,
- približovacie senzory:
  - magnetické,
  - indukčné,
  - kapacitné,
  - optické...
- potenciometrické snímače.

Copyright © 2013 - 2026 Encyklopédia poznania