Paretov diagram :)

Grafické znázornenie a vyjadrenie faktov, ktoré v rámci určitého procesu spôsobujú problémy, a to v poradí od najsilnejších k najslabším.

Úlohou Paretovej analýzy je odhaliť faktory s najväčším vplyvom na výsledok.

Podľa Pareta iba niekoľko základných faktorov (približne 20 %) spôsobuje väčšinu (približne 80 %) problémov v organizáciách. Oplatí sa preto venovať viac pozornosti identifikovaniu a definovaniu kľúčových faktorov a sústreďovať sily na ich odstránenie.

Podstatou realizácie tejto metódy je, že za určitý časový úsek sa registrujú príčiny vzniku problémov. Výsledky sa potom zakreslia do súradnicového systému.

Paretovo pravidlo

Zdroje

Prevzaté a upravené z:

• *Organizácia a manažment školstva* [56], viac na Zdroje informácií 1.