

Bezpečnosť pri práci, príčiny nebezpečenstiev a hrozby, bezpečnostné opatrenia v pneumatike :)

Príčiny nebezpečenstiev a hrozby:

• pohyblivé časti strojov a zariadení (valce, lisy, svorkové zariadenia), hrozí „zacviknutie“ prstov alebo ruky.

Bezpečnostné (ochranné) opatrenia

Ochrana prostredníctvom:

Typ ochrany:

1) uzavretia resp. odkrytia

mreže,
klietky.

2) obsluhovaciego a signalizačného zariadenia

výstražné svetlá,
[núdzové vypnutie](#),
[dvojručné riadenie](#).

3) opatrení pri spracovaní signálu

ochrana proti rozbehu bez dohľadu.