

Triedenie meracích prístrojov podľa spôsobu zadania meranej veličiny, analógové, číslicové :)

Veľmi dôležitým hľadiskom pre triedenie elektrických meracích prístrojov je spôsob zadania meranej veličiny. Rozoznávame takto prístroje analógové a číslicové.

V **analógových prístrojoch** je získaný údaj sprostredkovaný priamo meranou veličinou vo forme výchylky, resp. grafu, v **číslcových prístrojoch** sa veličina zobrazuje digitálne číslom, pričom údaj je sprostredkovaný symbolom podľa zvoleného kódu (napríklad sledom impulzov, číslom [desiatkovej sústavy](#) a podobne).

