



## Piezoelektrický senzor :)

Základom činnosti snímača je [piezoelektrický jav](#), pri ktorom následkom deformácie dielektrického kryštálu napríklad tlakom, vznikajú na niektorých jeho plochách elektrické náboje.



Princíp práce



Rôzne tvary piezoelektrických snímačov