

## **Vyslobodenie postihnutého z dosahu prúdu, čo ak postihnutý horí? :)**

Ak je postihnutý stále ohrozovaný elektrickým prúdom, napríklad ak vzniknutý svalový kŕč nedovolí povoliť zovretie alebo je postihnutý v bezvedomí, musíme ho najprv vyslobodiť z dosahu prúdu.

**Najúčinnejšie je vypnutie hlavného vypínača (stop tlačidlo, resp. núdzový vypínač), vytiahnutie šnúry zo zásuvky... Ak to nie je možné, tak vyslobodenie dosiahneme odtiahnutím postihnutého alebo vodiča, pretrhnutím alebo preseknutím vodiča, skratom.**

Záchranca musí dbať na to, aby si postihnutý nespôsobil ďalšie zranenia pri prerušení prúdu, napríklad postihnutý nespadol z výšky a nespôsobil si úraz pádom, ale aj na to, aby neohrozil sám seba. Preto je nutné používať izolované pomôcky (suché drevené či plastové tyče, handry, záchranný hák...) alebo izolované stanovište (stôl, debnu, pneumatiku, dielektrický koberec...).

**V niektorých prípadoch úrazov elektrickým prúdom sa môže stať, že postihnutý horí. Potom je nutné oheň udusiť napríklad dekou, kabátom a podobne.**