

Delenie snímačov podľa „Wasermanna“, snímače polôh :)

Delenie snímačov podľa „Wasermanna“:

- snímače polôh,
- snímače mechanických veličín, napríklad tlaku, sily...
- snímače tepelných veličín,
- snímače dráh a uhlov,
- snímače prietoku,
- snímače hladiny,
- snímače optickej informácie,
- identifikačné systémy.

Medzi **snímače polôh** patria:

- koncový spínač,
- približovacie senzory:
 - magnetické,
 - indukčné,
 - kapacitné,
 - optické...
- potenciometrické snímače.