

Pareto diagram :)

Grafické znázornenie a vyjadrenie faktov, ktoré v rámci určitého procesu spôsobujú problémy, a to v poradí od najsilnejších k najslabším.

Úlohou Paretovej analýzy je odhaliť faktory s najväčším vplyvom na výsledok.

Podľa Pareta iba niekoľko základných faktorov (približne 20 %) spôsobuje väčšinu (približne 80 %) problémov v organizáciách. Oplatí sa preto venovať viac pozorností identifikovaniu a definovaniu kľúčových faktorov a sústreďovať sily na ich odstránenie.

Podstatou realizácie tejto metódy je, že za určitý časový úsek sa registrujú príčiny vzniku problémov. Výsledky sa potom zakreslia do súradnicového systému.

[Paretovo pravidlo](#)

Zdroje

Prevzaté a upravené z:

- *Organizácia a manažment školstva* [56], viac na [Zdroje informácií 1](#).