



Tlakový snímač s displejom (digitálny tlakomer) :)





Značka

Vyobrazený digitálny tlakomer patrí do skupiny [pneumaticko-elektrických prevodníkov](#).



Môže byť prevádzkovaný resp. otočený v ľubovoľnej polohe. Jeho rozsah pracovných tlakov je 0÷10 barov. Spínací tlak sa môže nastaviť v rozmedzí 0,2÷9,98 barov. Hysterézia tlaku sa môže nastaviť v rozsahu 0÷9 barov. Možno na ňom nastaviť prevádzku so spínacím kontaktom (NO) alebo s rozpínacím (NC) kontaktom. Môže byť prevádzkovaný v režime okienka, kedy jeho výstup spína lebo rozopína v nami nastavenom maximálnom a minimálnom tlaku, alebo v móde hrany, kedy reaguje na dosiahnutie nastavenej úrovne tlaku. Nami používaný tlakomer má okrem kontaktného výstupu ešte jeden výstup analógovo napäťový.



Fotografie



Zapojenie tlakového spínača nastaveného na tlak 4 bary



Zapojenie tlakového spínača nastaveného na tlak 8 barov. Spínač TS2 sa neaktivuje