

## **Plasticita (tvárnosť, tvárnosť, plasticosť, poddajnosť) :)**

**Schopnosť materiálu, bez porušenia jeho častíc a ich súdržnosti, zachovať natrvalo tvar daný materiálu účinkom vonkajšej sily aj vtedy, keď sila prestane účinkovať.**