


## Koncový spínač (snímač koncovej polohy) hydraulický :)



Značka

Slúži na ohraničenie okrajových polôh dráhy pohybujúcich sa strojov (valcov).



Prierez

Stlačením páky s kolieskom sa uvedie mikrospínač do činnosti. Cez kontakty sa prúdové obvody zatvoria alebo otvoria. Po uvoľnení páky sa mikrospínač dostane do východiskovej polohy.

Mikrospínač môže byť zapojený ako spínač, rozpínač alebo menič (prepínač).

Ich parametrom je aj spôsob uvedenia do činnosti (spôsob ovládania): z ľavej resp. pravej strany.