



Analógový tlakový snímač :)




Snímač citlivý na tlak. Obsahuje piezorezistívnu meraciu bunku.

Rastúci tlak má za následok rastúce elektrické napätie na výstupe. Výstupný signál snímača je analógový.



Zloženie analógového tlakového snímača
1 - difundované odpory
2 - kontakty
3 - membrána



Charakteristika



Fotografia



[Zloženie analógového tlakového snímača](#)

