


## Snímače koncovej polohy pneumatické :)


Poskytujú informácie o prítomnosti, pozícii alebo koncovej polohe súčiastok a časti zariadení, prípadne sú zdrojom impulzov pre [počítadlá](#).

Rozoznávame:

- [bezdotykové](#),
- [mechanické koncové \(kontaktné\) spínače](#).



[Dvojčinný valec](#) a snímače koncovej polohy



Mechanický koncový spínač