

Odporové teplomery :)

Majú vo všeobecnosti majú nelineárnu charakteristiku, preto sa používajú v obmedzenom teplotnom rozsahu, resp. sa musia namerané údaje linearizovať.

Odporové teplomery môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

- kovové odporové teplomery,
- polovodičové odporové teplomery.