


Potenciometre a trimre (premenné resp. nastaviteľné rezistory) :)




Súčiastky s nastaviteľnou veľkosťou odporu používané v elektrických obvodoch na reguláciu prúdu a napäťa.



Rôzne typy drôtových potenciometrov



Ovládanie rotačného a ľahového potenciometra




Otočný
dvojitý
logaritmický
potenciometer




Rotačný
potenciometer



Tandemový
potenciometer




Ťahové (posuvné) potenciometre




Trimre




Viacotáčkový potenciometer



Kotúč so snímacím kontaktom, ktorý sa otáčaním presúva z jedného konca na druhý




Viacotáčkový trimer




Nastavenie a princíp viacotáčkového trimra


Differential 3 Pin, 2-way mode



2-pin, 1-way mode



2-pin, 1-way mode



Zapojenia potenciometrov

[Delenie potenciometrov, zvláštne vyhotovenia potenciometrov](#), [Rezistor \(odporník\), reostat \(potenciometer\)](#), [Lineárne súčiastky elektronických obvodov - Rezistory podrobne](#), [Potenciometrické snímače dráhy \(polohy\) a meracie sondy](#)